裡冷林道10月份
巡查表

巡查人:賴思齊　　填表日期:115年11月2日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面(坑洞或下陷)	一、6K+300 二、11K+400 三、18K+400 四、35K+500 五、37K+800	一、裡冷林道6.3K處，林道路面下方有掏空的情形，持續觀察中。 二、裡冷林道11.4K處，水泥路面有裂開下陷掏空，裂痕有緩慢變大的情形，路面落差變大，與之前相比較較為傾斜，持續觀察中。 三、林道18.4K近期遇到下雨天還是會持續掉落土石，目前將一些石頭移至旁邊，車輛還可通行。 四、裡冷林道35.5K處，有落石掉落至面，車輛暫時無法通行。 五、裡冷林道37.8K處，林道靠邊坡的部分有下滑，可行走路面逐漸縮減中，行經該路段要盡量靠內側，車輛行駛較為危險。	
邊溝(損壞或淤積)		無	
橫向排水溝(損壞或淤積)			
箱涵(損壞或淤積)		無	
集水井(損壞或淤積)		無	
橋梁外觀 1. 伸縮縫(明顯錯動) 2. 主體結構(裂縫)		無	
防落石柵(損壞)		無	
護欄(損壞)		無	
牌誌(損壞、歪斜或髒汙)		無	
路殺		無	
危木		無	
其他(標線、防撞桿)		無	

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。

2　本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。

3　巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。

4　各巡查項目之詢查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。

	
裡冷林道6K+300處，林道路面下方有掏空的情形，目前沒有太大的變動，持續觀察中。	裡冷林道6K+300處，林道路面下方有掏空的情形，目前沒有太大的變動，持續觀察中。
	
裡冷林道11K+400處，水泥路面有裂開下陷，裂縫變大，傾斜度增加。	裡冷林道11K+400處，水泥路面有裂開下陷，裂縫變大，傾斜度增加。
	
裡冷林道18.4K處，有下雨就還是會持續掉落土石，目前可通行。	裡冷林道18.4K處，有下雨就還是會持續掉落土石，目前可通行。

	
裡冷林道35.5K處，有落石掉落至面，車輛暫時無法通行。	裡冷林道35.5K處，有落石掉落至面，車輛暫時無法通行。
	
裡冷林道37.8K處，林道靠邊坡的部分有下滑，可行走路面逐漸縮減中，行經該路段要盡量靠內側，車輛行駛較為危險。	裡冷林道37.8K處，林道靠邊坡的部分有下滑，可行走路面逐漸縮減中，行經該路段要盡量靠內側，車輛行駛較為危險。