壽卡 林道巡查表

技術士李明穎

巡查人： 李明穎　　115年10月27日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	1. 2K+350 2. 3K+400 3. 0K+075~0K+500處 4. 1K~1.2K處	1.路面下陷15公分且泥濘長度約30公尺。 2.路面侵蝕溝深約30公分長度200公尺。 3.路面侵蝕40公分,長度約200M 4.路面侵蝕溝深約30公分長度200公尺。	1.已於入口處設置告示牌，告知道路不通。 2.林道損壞處因目前無林業經營管理需求，無修復需要。
擋土牆			
橋梁	3K+500	路面錯位，高低落差約25公分，路面有傾斜。	
箱涵			
地錨			
坡面	3K左右處	邊坡滑落，車輛無法通行。	

真表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業部林業保育署林道維護管理要點」規定第8點地1巷之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果盡可能以數字顯線道路或構造物損壞狀況。