出雲山林道10月巡查表

巡查人: 許秝貽　　填表日期：115年10月27日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面(坑洞或下陷)	1.2-1.3K	部分路段坑洞。	須處理
擋土牆		正常	
護欄(損壞)	1.3K-1.4K	裂縫	持續觀察
邊坡	1.3K	上邊坡樹下掏空	須處理
管涵排水設施： 邊溝(損壞或淤積) 橫向溝(損壞或淤積) 箱涵(損壞或淤積) 集水井(損壞或淤積)	全段	 淤積 正常 正常	 不影響排水功能。
橋梁外觀 1. 伸縮縫(明顯錯動) 2. 主體結構(裂縫)		正常	
牌誌、反射鏡(損壞、歪斜或髒汙)		正常	
路殺		無	
危木		無	
其他(標線、防撞桿)		正常	

填表說明：


1．各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。

2．本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。

3．巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。

4．各巡查項目之詢查結果,儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。

照片編號	01	
坐標	240872 2671318	
說明	林道 1.3K-1.4K 路面坑洞，部分路段邊線已磨損，下雨天機車避車時可能打滑。	

照片編號	02	
坐標	240866 2681264	
說明	1.3K 道路上方邊坡有掏空情形。	
照片編號	03	
坐標	240516 2680890	
說明	排水溝、集水井有泥沙淤積，功能正常不影響排水。	

照片編號	04	
坐標	240762	
	2681407	
說明	1K 處反光鏡及路標可辨識。	
照片編號	05	
坐標	240630	
	2681639	
	防撞桿正常無損毀。	
照片編號	06	
	240815	
	2681527	
說明	橋面外觀正常無裂縫。	

照片編號	07	
坐標	240630	
	2681639	
說明	林道1.3K路面有下陷跡象。	