八仙山苗圃林道巡查表

巡查人：周家成　　填表日期：115年10月27日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面(坑洞或下陷)		無異狀(圖片1-6)	
邊溝(損壞或淤積)		無異狀(圖片3、5)	
橫向排水溝(損壞或淤積)	0K 0K+200 0K+300 0K+400 0K+500 0K+630	無異狀(圖片1) 無異狀(圖片2) 無異狀 無異狀 無異狀 無異狀(圖片6)	
箱涵(損壞或淤積)			
集水井(損壞或淤積)			
橋梁外觀 1. 伸縮縫(明顯錯動) 2. 主體結構(裂縫)			
防落石柵(損壞)			
護欄(損壞)		無異狀(圖片2-6)	
牌誌(損壞、歪斜或髒汙)		無異狀(圖片1)	
路殺			
危木			
其他(標線、防撞桿)	0K+500	柵門無異狀(圖片4)	

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之詢查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。

八仙山苗圃林道巡查照片



圖片1：0K，牌誌及截水溝，無異狀。



圖片2：0K+200，截水溝，無異狀。



圖片3： 0K+350，路面、邊溝及護欄，無意狀。



圖片4：0K+530，柵門及護欄無異狀。



圖片5：0K+600，路面、邊溝及護欄，無意狀。



圖片6：0K+630，截水溝，無異狀。