表單版本：1130926

林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

巡查地點:梅蘭林道　■一般巡查　□特別巡查　巡查日期：115 年 10 月 14 日

項次	檢查項目	內容說明	結果			備註
			是	否	請說明里程位置及異常情形	
1	路面	無明顯滑動、龜裂、傾斜		V	因莫拉克颱災 1K+700-1K+730、1K+800-2K、2K+50-3K+200、5K-8K 路基流失	
2	邊坡	無崩塌、沈陷、明顯滑動、龜裂、傾斜或危木、危石		V	因莫拉克颱災 2K+50-3K+200、5K-8K 邊坡崩塌	
3	擋土牆	無明顯滑動、龜裂、傾斜		V	因莫拉克颱災 1K+800-2K、2K+50-3K+200、5K-8K 擋土牆流失、1K+700-1K+730 擋土牆斷裂損壞	
4	橋樑	無明顯滑動、龜裂、傾斜				加強巡查點:1K+576 梅蘭 1 號橋、因莫拉克颱災 2K-2K+50 安定橋流失
5	箱涵	無明顯滑動、龜裂、傾斜		V	梅蘭林道無設置箱涵設施	
6	地錨、橋樑支承、伸縮縫	無破裂				加強巡查點:1K+576 梅蘭 1 號橋、因莫拉克颱災 2K-2K+50 安定橋橋樑支承、伸縮縫流失
7	橋台、橋墩、翼牆、駁坎	無基礎裸露情形、凹陷				加強巡查點:1K+576 梅蘭 1 號橋、因莫拉克颱災 2K-2K+50 安定橋橋台、翼牆流失
8	各種護欄	無損壞殘缺情形		V	因莫拉克颱災 1K+150-1K+180、1K+800-2K、2K+50-3K+200、5K-8K 護欄流失	
9	路側排水溝、管涵及縱橫向排水等排水設施	無淤積堵塞		V	因莫拉克颱災 1K+800-2K、2K+50-3K+200、5K-8K 路側排水溝及縱橫向排水設施流失	

林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

項次	檢查項目	內容說明	結果			備註
			是	否	請說明里程位置及異常情形	
10	行車安全措施	已於適當位置設置警告標誌或反光鏡等措施	V		因莫拉克颱風災害林道損壞建議暫勿進入告示牌已設置	各類標誌、指示牌或反光鏡有無髒污、損壞、傾斜等
11	生態友善措施 (護坡、橫截溝或集水井等(簡易)動物通道，須逐一拍照)	動物通道(永久設施)無損壞殘缺情形		V	林道目前無簡易動物通道(永久設施)	
		簡易動物通道(臨時設施)無損壞殘缺情形		V	林道目前無簡易動物通道(臨時設施)	
12	路殺	無野生動物死亡情形	V			
建議事項：						

巡查人員：約僱森林護管員李昆典　主辦：技士梁雅婷　工作站主任：玉井工作站主任莊茵琇

＊ 一般巡查：由分署所轄工作站辦理，每月至少一次。
＊ 特別巡查：由治理科及工作站會同辦理。
＊ 檢查結果如有異常，請即時通報治理科因應處理。
＊ 相關資料：N:\000 嘉義交流區\集水區治理科\00.林道巡查