表單版本：1130926

林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

巡查地點:焙仔桶林道　■一般巡查　□特別巡查　巡查日期：115 年 10 月 27 日

項次	檢查項目	內容說明	結果			備註
			是	否	請說明里程位置及異常情形	
1	路面	無明顯滑動、龜裂、傾斜	V			林道主線及支線仍有部分路面有坑洞與裂縫。
2	邊坡	無崩塌、沈陷、明顯滑動、龜裂、傾斜或危木、危石	V			
3	擋土牆	無明顯滑動、龜裂、傾斜	V			
4	橋樑	無明顯滑動、龜裂、傾斜		V	林道無設置橋樑設施	
5	箱涵	無明顯滑動、龜裂、傾斜	V			加強巡查點: 0K+000、2K+470、2K+580、2K+690、3K+810、4K+140、4K+360、D0K+430
6	地錨、橋樑支承、伸縮縫	無破裂		V	林道無設置地錨、橋樑支承、伸縮縫設施	
7	橋台、橋墩、翼牆、駁坎	無基礎裸露情形、凹陷		V	林道無設置橋台、橋墩、翼牆、駁坎設施	
8	各種護欄	無損壞殘缺情形	V			
9	路側排水溝、管涵及縱橫向排水等排水設施	無淤積堵塞	V			
10	行車安全措施	已於適當位置設置警告標誌或反光鏡等措施	V			各類標誌、指示牌或反光鏡有無髒污、損壞、傾斜等

林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

項次	檢查項目	內容說明	結果			備註
			是	否	請說明里程位置及異常情形	
11	生態友善措施 (護坡、橫截溝或集水井等(簡易)動物通道)	動物通道(永久設施)無損壞殘缺情形	V		2K+250 內需整理移除倒竹	永久設施：2K+337、2K+452 臨時設施：0K+(780、800)、2K+(690、890)、3K+(330、470、810、950) *詳「各林道友善措施調查表」
		簡易動物通道(臨時設施)無損壞殘缺情形	V		0K+250 竹通道遺失、0K+800 竹製通道遺失，內有落石、3K+810 竹通道掉落底部、3K+950 因固床工施工，內無設置竹製通道、	
12	路殺	無野生動物死亡情形	V			
建議事項：焙仔桶林道主線及支線動物通道需整理及修繕。						

巡查人員：約僱森林護管員黃凱宸　主辦：技術士鄭麗如　工作站主任：奮起湖工作站主任李武林

＊ 一般巡查：由分署所轄工作站辦理，每月至少一次。
＊ 特別巡查：由治理科及工作站會同辦理。
＊ 檢查結果如有異常，請即時通報治理科因應處理。
＊ 相關資料：N:\000 嘉義交流區\集水區治理科\00.林道巡查
＊ 每年 5 月及 10 月須彙整簡易動物通道（臨時設施）照片。