藤枝聯外道路巡查表

巡查人：林班護管員周克儒　　填表日期：115 年 11 月 3 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	1、7.3-7.5K 2、16K 3、16.4K 4、17.9K 5、1.2K	1、路面裂痕及塌陷，護欄歪斜。 2、下邊坡崩塌，附近路面愈來愈下陷。 3、路面崩塌。 4、路面裂痕。 5、邊坡及路面工程進行中。	1、修復工程進行中。 2、崩塌修復工程進行中，其餘路面請評估處理。 3、修復工程進行中，下陷路面請評估處理。 4、請評估處理。 5、工程進行中。
擋土牆	0K-20K	無損壞	無
橋樑	0K-20K	無損壞	無
箱涵	0K-20K	無損壞	無
地錨	0K-20K	無	無
坡面	1、18K 2、15.2K	1、柔合橋崩塌。 2、攔石網土石會溢出。	1、封閉通行中。 2、請評估處理。
路殺	0K-20K	無發現	無
牌誌	0K-20K	無發現	無
備註	0K-20K	無	無

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為林道維護管理要點規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。