郡大 0k-33k 林道巡查表

巡查人：陳長根　　填表日期：115 年 11 月 2 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	0k-33k	郡大林道 8.6k 及 12k 林道改善工程施工。 郡大林道 29.7k 處有路基掏空。 郡大 17k 及 19.3k 路面落石	已報分署
擋土牆	0k-33k		
橋樑	無此設施		
箱涵	無此設施		
地錨	無此設施		
坡面	0k-33k	12k 邊坡改善工程施工。	本站持續關注中。
路殺	0k-33k	尚無發現	

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5.「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。