船型山 林道巡查表

巡查人：呂浚銘　　填表日期：115 年 10 月 28 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
護欄(損壞)	1.3k	部分損壞，不影響功能。照片 1	維持現狀
防落石柵(損壞)	1.3k	部分損壞，照片 1	維持現狀
邊溝(損壞或淤積)	3.1k	良好，照片 2	無
集水井(損壞或淤積)	3.1k	良好，照片 2	無
落石堆積	5.8K	上方林木根株掏空，照片 4	根株持續監測 落石未清理
大崩塌	6.2	無法通行，照片 5	尚無
橫向排水溝(損壞或淤積)	3k-4.1k	良好	
路面(坑洞或下陷)	0.4k	嚴重積水坳陷	未處理
其他(標線、防撞桿)	0k 大門	良好。	
牌誌(損壞、歪斜或髒汙)	0k（位於門口外）	良好	
箱涵(損壞或淤積)		無	
橋梁外觀 1. 伸縮縫(明顯錯動) 2. 主體結構(裂縫)		無	
沿線落石及倒木情形	4.5K	大型倒木及落石倒伏林道上情形。	未移除

填表說明：

1．各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。

2．本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。

3．巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。

4．各巡查項目之詢查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。

船型山林道現況照片

照片編號	01	
坐標	X：247977	
	Y：2683123	
說明	1.3K，擋土牆上方防落石柵，上方堆積石塊清運後維持現況。	

照片編號	02	
坐標	X：248410	
	Y：2684423	
說明	3.1K，壩堤（土地改良物）及橫向排水溝現況良好，外觀無明顯損壞跡象。	
照片編號	03	
坐標	X:248864	
	Y:2685276	
說明	5.8k 處有落石。	

照片編號	04	
坐標	X：249036	
	Y：2685258	
說明	5.8k 處上方林木根株已掏空。持續監測	

照片編號	05	
坐標	X：249138	
	Y：2685115	
說明	6k，已崩塌。若需使用林道則請廠商清理。	

照片編號	06	
坐標	X：248517	
	Y：2685141	
說明	4.5k，大型倒木及落石倒伏林道上，車輛無法通行。	

照片編號	07	
坐標	X：248367	
	Y：2683938	
說明	沿線多有中小型落石堆積在林道上，通行不易。	

照片編號	08	
坐標	X：247674	
	Y：2682416	
說明	林道嚴重積水凹陷，車輛通行有危險。	