

# 宜蘭分署林道巡查檢查表

## 鹿皮林道 林道巡查表

一般巡查  特別巡查 巡查人：莊智仁 填表日期：115 年 6 月 1 日

巡查項目	位置 (里程)	巡查結果	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">技術士莊智仁</div> 照片	須處理情況
	0.6K	林道上邊坡大崩塌情形有落石掉落，車輛無法通行，機車須小心通行		鹿皮林道 0.6 公里處因先前豪雨引發土石崩塌，導致林道路基受損；近日再受強降雨影響，該路段再度發生土石滑落情形。經現場勘查確認，鹿皮林道 0.6 公里處目前已無法供車輛通行，機車及行人進出亦須特別注意安全。現場已設置警示帶及交通錐，提醒並管制人員進入，以維護通行安全。
	0.6K	林道上邊坡大崩塌情形有落石掉落，車輛無法通行，機車須小心通行		鹿皮林道 0.6 公里處大規模崩塌，上邊坡樹木傾倒。經主任指示，已於 115 年 2 月 26 日完成現場倒木清理作業。目前該路段車輛仍無法通行，機車及行人通行時須格外小心，並注意上方落石風險，以確保安全。
		紅橋		紅橋部份設施銹蝕於 0.6 公里已設置警示帶，並標示為危險區域，以防止民眾誤入。
				。

標誌	0k	標示牌已更新。		
備註				

填表說明：

1. 各分屬處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. [路殺]定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。
6. 須處理情況的部分，將於巡查表填報說明中列舉可以項目供參考填報如下：
  - 已由工作站自行排除。
  - 已報請維護單位排除。
  - 已報請宜蘭分署評估排除或修復。
  - 維護工作執行中「oo工程名稱」