

裡冷林道2月份  
巡查表

巡查人：賴思齊

填表日期：115年3月2日

| 巡查項目                                | 位置(里程)                                | 巡查結果  | 須處理情況 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| 路面(坑洞或下陷)                           | 一、6.3K、<br>8.6K、11.4K、<br>18.4K、37.8K | 一、裡冷林道6.3K處，<br>林道路面下方有掏空<br>的情形，持續觀察中。<br>二、裡冷林道11.4K處，<br>水泥路面有裂開下陷<br>掏空，裂痕有緩慢變<br>大的情形，路面落差<br>變大，與之前相比較<br>較為傾斜，持續觀察<br>中。 |       |
| 邊溝(損壞或淤積)                           |                                       | 無   |       |
| 橫向排水溝(損壞或淤積)                        |                                       |   |       |
| 箱涵(損壞或淤積)                           |                                       | 無   |       |
| 集水井(損壞或淤積)                          |                                       | 無   |       |
| 橋梁外觀<br>1. 伸縮縫(明顯錯動)<br>2. 主體結構(裂縫) |                                       | 無   |       |
| 防落石柵(損壞)                            |                                       | 無   |       |
| 護欄(損壞)                              |                                       | 無   |       |
| 牌誌(損壞、歪斜或髒汗)                        |                                       | 無   |       |
| 路殺                                  |                                       | 無   |       |
| 危木                                  |                                       | 無   |       |
| 其他(標線、防撞桿)                          |                                       | 無   |       |

填表說明：

- 1 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
- 2 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
- 3 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
- 4 各巡查項目之詢查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。



裡冷林道6.3K處，林道路面下方有掏空的情形，目前沒有太大的變動，持續觀察中。



裡冷林道6.3K處，林道路面下方有掏空的情形，目前沒有太大的變動，持續觀察中。



裡冷林道11.4K處，水泥路面有裂開下陷，裂痕有變寬的情形，掏空部分目前已經有墊石頭及水泥，路面落差也已用土石填補，持續觀察中。



裡冷林道11.4K處，水泥路面有裂開下陷，裂痕有變寬的情形，掏空部分目前已經有墊石頭及水泥，路面落差也已用土石填補，持續觀察中。