

摩天嶺林道巡查表(02月)

巡查人：

填表日期：115年03月02日


| 巡查項目 | 位置(里程) | 巡查結果 | 須處理情況 |
|------|--------|------|-------|
| 路面 | 3K-5K | 如附表 | 無 |
| 擋土牆 | 無 | 良好 | 無 |
| 橋樑 | 無 | 良好 | 無 |
| 箱涵 | 無 | 良好 | 無 |
| 地錨 | 無 | 無 | 無 |
| 坡面 | 無 | 無 | 無 |
| 路殺 | 無 | 無 | 無 |

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。




摩天嶺林道上邊坡倒木。



摩天嶺林道上邊坡倒木。



摩天嶺林道巡視良好。



摩天嶺林道巡視良好。

