

## 雪山坑林道巡查表(03月)

巡查人：森林管員張豈松

填表日期：115年04月01日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
落石	無	無	無
擋土牆	0K~4k	良好	無
橋樑	無	無	無
箱涵	4K+300	良好	無
地錨	無	無	無
坡面	無	無	無
路殺	無	無	無

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。



雪山坑林道倒木機車可通行





雪山坑林道倒木機車可通行



雪山坑林道巡視路面良好



雪山坑林道巡視路面良好



## 雪山坑林道巡查表 115 年 3 月份

巡查人：

技術士魏志哲

填表日期 115 年 3 月 24 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	一.8-9.5K 10.2K 二.9.8K	一.路面裂痕 二.落石,崎嶇	一.車輛需使用四輪傳動
擋土牆	無		
橋樑	無		
箱涵	無		
地錨	無		
坡面	無		
路殺	無		

填表說明：

- 1.各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
- 2.本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
- 3.巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
- 4.各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
- 5.「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。



已發包修繕林道 X248356Y2691574



林道無異狀 X248058Y2691983



林道無異狀 X248157Y2689597



林道無異狀 X248326Y2689698