

光復 林道巡查表

巡查人：森護管員蔡鴻振

填表日期：115 年 4 月 30 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
道路	0k-20+600	4/27 日當天 10K+850，7K+350， 6K+460 開口契約廠商 鋪設水泥路面施工改 善工程已完成。 車輛全線可通行至 20K+600。	4/27 日鋪設水泥 路面施工善工程， 當日已告知同仁及 檳榔業者林道路段 暫時禁止通行，直 至翌日始可通行。 (4/27 當日 6K 位置 已設置警示帶)
路基	無	無	無
擋土牆	0K+000~20K+600 間		無
邊溝	0K+000~20K+600 間	無	無
地錨	無	無	無
坡面	0K+000~20K+600 間	無	無
枯立木	無	無	無
路殺	無	無	無

填表說明：


1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。

光復林道

0K~20+600K 間林道巡查
19K+600 處林道現況照片



7K+350 開口契約已完成鋪設水泥路面現況照片



6K+460 開口契約已完成鋪設水泥路面現況照片

