

郡大 0.0k-33k 林道巡查表

巡查人：陳明田



填表日期：115年5月7日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	4.7K	尚無異狀	林道施工中
擋土牆	0k-33k	無新增損壞情形	
橋樑		無此設施	
箱涵		無此設施	
地錨		無此設施	
坡面		無新增崩塌坡面情形	
路殺		尚無發現	

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。