

來義林道巡查表 (4月)

巡查人：林碩賢

填表日期：115年5月6日

林碩賢

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	主線 0k+100 主線 3k-8k 主線 0k-8.8k 支線 4k-8k	良好	無
擋土牆	主線 2k+800	良好	無
橋樑	主線 4k	無	無
箱涵	4K	無	無
地錨	無	無	無
坡面		無	無
路殺		無	無

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。