

長良林道115年05月份林道巡查報告

巡查人：金葉一齊



填表日期：115年06月15日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	(1)(1)0k-9k處 座標X:279242Y:2575253	(1)多路段需刈草維護(林道左右兩側) (2)路面破碎有塌陷疑慮建請維護 (3)路面破碎有塌陷疑慮建請維護 (4)左右兩側需刈草維護 (5)左右兩側需刈草維護 (6)邊坡落石需清理	報分署建請開口契約廠商於林道養護時清理維護，持續密切觀察，另如在發現林道另有毀損情事即時報站處理。
擋土牆		1 無	持續密切觀察，如發現異常情事即時報站處理。
橋樑	0-10k	無	持續密切觀察，如發現異常情事即時報站處理。
箱涵	0-10K	無	持續密切觀察，如發現異常情事即時報站處理。
地錨	0-10K	無	無
坡面	0-10k	持續密切觀察，如發現異常情事即時報站處理。	持續密切觀察，如發現異常情事即時報站處理。
路殺	0-10K	無	持續密切觀察，如發現異常情事即時報站處理。
邊溝 (排水溝)	(2)3k+450處 座標X:277990 Y:2574452 (3)4k+450處 座標X:277483 Y:2574044 (4)4k+450處 座標X:277483 Y:2574044 (5)4k+900處 座標X:274421 Y:2573971 (6)5k+900處 座標X:276865 Y:2573649	(2)-(6)汛期前排水設施清淤施工中、施工後	持續密切觀察，如發現異常情事即時報站處理。
枯木及 危木	0-10K	持續密切觀察，如發現異常情事即時報站處理。	報請分署開口契約廠商。
告示牌誌	0-10k	持續密切觀察，如發現異常情事即時報站處理。	報請分署開口契約廠商。
特別事項	無	無	持續密切觀察，如發現異常情事即時報站處理。

填表說明：

1. 各林管處視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或輾斃而死亡的現象。

長良林道115年05月份林道巡查現場照片



(1)0k-9k處 座標X:279242Y:2575253多路段需刈草維護(林道左右兩側)



(2)3k+450處 座標X:277990 Y:2574452排水設施清淤完成



(3)4k+450處 座標X:277483 Y:2574044 路面淤積汛期前排水施工機具及人員於現場施工中



(4)4k+450處 座標X:277483 Y:2574044 路面淤積汛期前排水施工機具及人員於現場施工後



(5)4k+900處 座標X:274421 Y:2573971 路面淤積汛期前排水施工機具及人員於現場施工後



(6)5k+900處 座標X:276865 Y:2573649 路面淤積汛期前排水施工機具及人員於現場施工後

調查人：金葉一齊



調查時間：115年5月6、19、25日