

人倫林道巡查表

巡查人：

填表日期：115 年 7 月 1 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面		大雨後多處落石枯枝. 人力清除後, 尚不影響 通行。	
擋土牆	8K+400 11K+100 17K+400	尚無異狀	
橋樑		無橋樑	
箱涵	13K700	尚無異狀	
地錨		無地錨	
坡面			
路殺		無發現	

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。