

卓社林道 6 月巡查表

巡查人：楊培恩、沈佳澤

填表日期：115 年 6 月 29 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	處理情況
路面	3.0K	正常	
擋土牆	4.9K	正常	
橫向排水	5.1K	正常	已完成
路面	6.0K	正常	整理完成
箱涵		本區域無箱涵	
地錨		本區域無地錨	
橋樑		本區域無橋樑	
路殺		無發現	

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。