

# 林業及自然保育署 宜蘭分署 林道巡查檢查表

## 古魯林道巡查表

林光正

一般巡查  特別巡查

巡查人：林光正

填表日期：115 年 5 月 3 日

巡查項目	位置 (里程)	巡查結果	照片	須處理情況
路面	0-2K	林道兩側雜草及停車場處雜草過長		已報請分署評估排除或修復
擋土牆				
橋樑				
箱涵		無此設施		
地錨		無此設施		
坡面				
路殺				
標誌				
備註				

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。
6. 須處理情況部分，請參考下列項目填報：
  - 已由工作站自行排除。
  - 已報請維護單位排除。
  - 已報請分署評估排除或修復。
  - 維護工作執行中「OO 工程名稱」

※於颱風前後、霪雨期間、豪大雨或地震(當地震度達 5 級)進行特別巡查。