

武界林道 07 月巡查表

巡查人：徐志銘、洪金宗

填表日期：115 年 07 月 31 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	處理情況
路面	2Km+450	車輛人員可通行	尚可通行無需處理
坡面	4Km+450	可通行	
路面	4Km+460	車輛人員可通行	
箱涵		本區域無箱涵	
地錨		本區域無地錨	
橋樑		本區域無橋樑	
路殺		無發現	

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。