

萬大林道 7 月巡查表

巡查人：鍾文杰、廖志明

填表日期：115 年 7 月 28 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	處理情況
路面	9Km+100	人員可通行	尚可通行無需處理
坡面		正常	
路面	7Km+950	道路可通行	尚可通行
箱涵		本區域無箱涵	
地錨		本區域無地錨	
橋樑		本區域無橋樑	
路殺		無發現	

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。