

115年8月份瑞穗林道巡查表

巡查人：陳裕祥

森 林 護 管 員 陳 裕 祥

填表日期：115年8月12日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	(1)林道0k+800處 座標：X:282617；Y:2600839。 (2)林道1k+200處 座標：X:282664；Y:2600667。 (3)林道1k+800處 座標：X:282354；Y:2600748。 (4)林道4k+200處 座標：X:281411；Y:2600245。 (5)林道4k+500處 座標：X:281541；Y:2600132。 (6)林道5k+000處 座標：X:281336；Y:2599933。 (7)林道6k+200處 座標：X:281240；Y:2599643。 (8)林道9k+600處 座標：X:279816；Y:2599092。 (9)林道11k+200處 座標：X:278816；Y:2599166。	(1)路面積水 排水不良 (2)路面破碎 (3)路面碎石破碎 (4)路面碎石 (5)路面破碎 (6)水泥路面破碎隆起 (7)路面碎石破碎 (8)水泥路面破碎 右側有雨水沖刷跡象 (9)路邊危木	報站請開口契約廠商於林道養護時清理維護，持續密切觀察，另如發毀損情事即時報站處理。
擋土牆	瑞穗林道0k-19K	擋土牆無破損 (0-19K擋土牆正常無毀損情事)	持續密切觀察，如發現異狀即時報站處理。
箱涵	瑞穗林道0k-19K	箱涵無破損淤積情事，排水順暢。	無
地錨	無地錨設施	無地錨設施。	無
橋樑	瑞穗林道0k-19K	橋樑設施無毀損情事。	無
坡面	瑞穗林道0k-19K	坡面無崩塌情事。	持續密切觀察，如發現崩塌情事即時報站處理。
路殺	瑞穗林道0k-19K	本月無發現路殺情事。	持續密切觀察，如發路殺情事即時報站處理。
邊溝 (排水溝)	瑞穗林道0k-19K	邊溝無淤塞。	報站請開口契約廠商於林道養護時清理維護，持續密切觀察，如發現即時報站處理。
枯木及危木	瑞穗林道0k-19K	本月無發現枯木及危木情事。	報站請開口契約廠商移除並持續密切觀察，如另發現異狀即時報站處理。
告示牌誌	瑞穗林道0k-19K	其餘全線標誌均無受損	持續密切觀察，如發現異狀即時報站處理。

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或輾斃而死亡的現象。

時間: 2026-08-12 09:44:54
WGS84: 23.510401, 121.319389
TWD97: 282617, 2600839



(1)林道0k+800處 路面積水 排水不良
座標: X:282617; Y:2600839。

時間: 2026-08-12 09:46:42
WGS84: 23.508843, 121.319847
TWD97: 282664, 2600667



(2)林道1k+200處 路面破碎
座標: X:282664; Y:2600667。

時間: 2026-08-12 09:48:12
WGS84: 23.509577, 121.316816
TWD97: 282354, 2600748



(3)林道1k+800處 路面碎石破碎
座標: X:282354; Y:2600748。

時間: 2026-08-12 09:56:02
WGS84: 23.505059, 121.307572
TWD97: 281411, 2600245



(4)林道4k+200處 路面碎石
座標: X:281411; Y:2600245。

時間: 2026-08-12 09:56:20
WGS84: 23.504037, 121.308842
TWD97: 281541, 2600132



(5)林道4k+500處 路面破碎
座標: X:281541; Y:2600132。

時間: 2026-08-12 09:58:29
WGS84: 23.502245, 121.306825
TWD97: 281336, 2599933



(6)林道5k+000處 水泥路面破碎隆起
座標: X:281336; Y:2599933。

調查人: 陳裕祥

森林護管員 陳裕祥

調查時間: 115年8月12日



(7)林道6k+200處 路面碎石破碎
座標：X:281240；Y:2599643。



(8)林道9k+600處 水泥路面破碎右側有雨水沖刷跡象
座標：X:279816；Y:2599092。



(9)林道11k+200處 路邊危木
座標：X:278816；Y:2599166。

調查人：陳裕祥

森林
護管員 陳裕祥

調查時間：115年8月12日