

雪山坑林道巡查表 115 年 8 月份

巡查人：**技衛士魏志哲**

填表日期 115 年 8 月 25 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	一.8-9.5K 10.2K 二.9.8K	一.路面裂痕 二.落石,崎嶇	一.車輛需使用四輪傳動
擋土牆	無		
橋樑	無		
箱涵	無		
地錨	無		
坡面	無		
路殺	無		

填表說明：

- 1.各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
- 2.本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
- 3.巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
- 4.各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
- 5.「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。



已發包修繕林道 X248359Y2691593



林道無異狀 X248064Y2691995



林道無異狀 X248512Y2689977



林道無異狀 X248187Y268957