

農業部林業及自然保育署宜蘭分署林道巡查檢查表

嘉平林道 3 月巡查表

一般巡查 特別巡查 巡查人：

技術士游家誠

填表日期：115 年 3 月 30 日

巡查項目	位置 (里程)	巡查結果	照片	須處理情況
路面	0K+600	嘉平林道嚴重崩塌，路面雜草叢生車輛無法通行，暫不開放。		
箱涵				
地錨				
坡面				
路殺				
標誌				
備註				