

林業及自然保育署宜蘭分署林道巡查檢查表

100 線林道 林道巡查表

一般巡查
 特別巡查
 巡查人：
 技術士 陳炳宏
林道管員 陳柏儒
 填表日期：115 年 5 月 2 日

巡查項目	位置	巡查結果	照片	須處理情況
路面	100 線林道多處	路面侵蝕		報請宜蘭分署評估修復
擋土牆				
橋樑				
箱涵				
地錨				
坡面				
路殺				

標誌	100 線 林道 牌誌	14.1k 牌誌 污穢 及三 角形 紅色 邊框 掉漆 雜草 高度 覆蓋 牌誌		請 報 宜 蘭 分 署 評 估 修 復
		17k 牌誌 污穢		
		18k 牌誌 污穢		