

五指寮林道 115 年 08 月份巡查表

巡查人：林王宏仁

填表日期：115 年 08 月 26 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	(X215394 Y2559075)	林道約 6.4K 豪雨沖刷 道路中斷	雨季來臨暫無 須處理
擋土牆		無	
橋樑		無	
箱涵		無	
地錨		無	
坡面		無	
路殺		無	

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。