

農業部林業及自然保育署宜蘭分署林道巡查檢查表

130 線林道 04 月巡查表

■一般巡查 □特別巡查 巡查人:邱明輝

**技術士邱明輝**

填表日期: 115 年 04 月 30 日

巡查項目	位置 (里程)	巡查結果	照片	須處理情況
路面	130 線林 道 0.5K 處	道路下方 邊坡土石 流失約 4 公尺長， 車輛需小 心行駛。		呈報工作站 後，辦理後續 災害邊坡鞏固 處理。
	130 線林 道 0.6K 處	道路下方 邊坡坑洞 土石流失 約 3*5 公 尺長，車 輛需小心 行駛。		呈報工作站 後，辦理後續 災害邊坡鞏固 處理。

130 線林 道 1.1K 處	雜草叢生 影響通行		呈報工作站， 建議適當刈草
130 線林 道 1.3K 處	道路上方 邊坡坑洞 土石流失 約1.5*2 公尺長， 車輛需小 心行駛。		呈報工作站 後，辦理後續 災害邊坡龔固 處理。
130 線林 道 1.6K 處	道路上方 大規模崩 塌，道路 中斷，車 輛、人員 無法通 行。		呈報工作站 後，辦理後續 災害邊坡龔固 處理。
箱涵			
地錨			
坡面			
路殺			
標誌			
備註			

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。