

# 115年度9月份中平林道巡查表

巡查人： 祁克勤



填表日期：115年10月08日

| 巡查項目        | 位置(里程)                               | 巡查結果      | 須處理情況                    |
|-------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 路面          | 0-18K                                | 本月份無新增情事。 | 持續密切觀察，如發現新情事即時報站處理。     |
| 擋土牆         | 0-18K                                | 本月份無新增情事。 | 持續密切觀察，如發現新情事即時報站處理。     |
| 箱涵          | 0-18K                                | 本月份無。     | 持續密切觀察，如發毀損嚴重淤積情事即時報站處理。 |
| 地錨          | 0-18K                                | 無地錨       | 無                        |
| 橋樑          | 0-18K                                | 無橋樑       | 無                        |
| 坡面          | 0-18K                                | 本月份無新增情事。 | 持續密切觀察，如發現新情事即時報站處理。     |
| 路殺          | 0-18K                                | 本月份無。     | 持續密切觀察，如發路殺情事即時報站處理。     |
| 邊溝<br>(排水溝) | 0-18K                                | 本月份無新增情事。 | 持續密切觀察，如發現新情事即時報站處理。     |
| 枯木<br>及危木   | 林道1K+350處；座標：<br>X:281784；Y:2588494。 | 林道旁枯立木。   | 建請廠商處理                   |
| 告示牌誌        | 0-18K                                | 本月份無新增情事。 | 持續密切觀察，如發現新增情事即時報站處理。    |

填表說明：

2

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。




0-18K 沿線 各類牌誌清潔完成



0-18K 沿線 各類牌誌清潔完成



0-18K 沿線 各類牌誌清潔完成



林道1K+350處  
座標：X:281784；Y:2588494。  
林道旁枯立木。

調查人：祁克勤

森管員 祁克勤

調查時間：115年09月2日、7日、17日。