


農業部林業及自然保育署


宜蘭分署 林道巡查檢查表

翠峰林道林道巡查表

一般巡查 特別巡查 巡查人：崔東海 填表日期：115年4月1日

技術士 崔東海

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	照片	須處理情況
路面	1K+400M	林道右側路面龜裂塌陷問題，有潛在的危機疑慮。		報請分署評估修復
護欄	2K+100M	林道右側路面龜裂塌陷問題，有潛在的危機疑慮。		報請分署評估修復

路面	14k+400m	路面龜裂，有潛在的危機疑慮。		報請分署評估修復
路面	14k+800m	路面塌陷龜裂，有潛在的危機疑慮。		報請分署評估修復
路面	15k+400m	路面塌陷龜裂，有潛在的危機疑慮。		報請分署評估修復