

農業部林業及自然保育署

宜蘭分署 林道巡查檢查表

翠峰林道林道巡查表

技術士崔東海

一般巡查 特別巡查 巡查人：崔東海

填表日期：115年6月02日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	照片	須處理情況
路面	1K+400M	林道右側路面龜裂塌陷問題，有潛在的危機疑慮。		報請分署評估修復
護欄	2K+100M	林道右側路面龜裂塌陷問題，有潛在的危機疑慮。		報請分署評估修復
路面	5K+700M	林道右側路面龜裂塌陷問題，有潛在的危機疑慮。		報請分署評估修復

路面	15K+960M	路面塌陷龜裂，有潛在的危機疑慮。		報請分署評估修復
指示牌	16K+400M	牌誌正常無損壞		

表說明：各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。

1. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
2. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
3. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
4. 〔路殺〕定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。
5. 須處理情況部分，請參考下列項目填報：
 - 已由工作站自行排除。
 - 已報請維護單位排除。
 - 已報請管理處評估排除或修復。
 - 維護工作執行中「OO工程名稱」

※於颱風前後、靈雨期間、豪大雨或地震(當地震度達5級)進行特別巡查。