

雲山林道巡查表

巡查人：  周克儒

填表日期：115 年 10 月 2 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	1、0.5K 2、0.4-0.5K	1、路基掏空。 2、有倒木	1、暫無需處理，已設反光桿及告示牌通知無法通行。 2、請評估清理。
擋土牆	0K-0.8K	無損壞	無
橋樑	無	無	無
箱涵	0K-0.8K	無損壞	無
地錨	0K-0.8K	無	無
坡面	0K-0.8K	無	無
路殺	無	無發現	無
牌誌	0K-1K	1、牌誌損壞、歪斜。	1、自然保留區告示牌已新設，其餘告示牌請儘速扶正。
備註	無	無異常	無

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為林道維護管理要點規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。