

高中林道(九月)巡查表

巡查人

森護管員彭緯銘

填表日期：115 年 9 月 24 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	一、2K+500 二、3K+500	一、2K+500 為道路 崩塌已整修。 二、3K+500 處為崩 塌地。	一、AC 鋪設路段無 損。 二、高中林道 3.5K 處以後崩塌時久， 無整修必要。
擋土牆	0K+940 至 1K+152	無損壞。	無
橋樑	3K	無損壞。	無
箱涵	無	無	無
地錨	無	無	無
坡面	無	無	無
路殺	無	無發現	無

填表說明：

1. 各林管處得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「行政院農業委員會林務局林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。