

林業及自然保育署宜蘭分署林道巡查檢查表

宜專一線 林道巡查表

一般巡查 特別巡查



巡查人：

技術士賴順益

技術士陳文賢

森護管員曾國智

填表日期：115 年 5 月 29 日

巡查項目	巡查結果	照片	須處理情況
路面	路面龜裂下陷，暫不影響通行。	 <p>宜專一線 0K+50 路基下陷有龜裂</p>  <p>宜專一線 2K+400 路基下陷龜裂</p>	報請分署評估修復。





路
殺
標
誌



備