

林業及自然保育署宜蘭分署林道巡查檢查表

宜專一線 林道巡查表

一般巡查

特別巡查

巡查人：

林業管理員 曾國輝
技術士 賴順益

填表日期：115年04月27日

技術士 陳文賢

| 巡查項目 | 巡查結果 | 照片 | 須處理情況 |
|------|----------------|---|-----------|
| 路面 | 路面龜裂下陷，暫不影響通行。 |  <p>宜專一線 0K+50 路基下陷有龜裂</p>  <p>宜專一線 0K+100 路基下陷有龜裂</p> | 報請分署評估修復。 |



宜專一線 16K+030



宜專一線 16K+300



宜專一線 16K+400 路基下陷



路
殺