林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

巡查地點:南山林道　■一般巡查　□特別巡查　巡查日期：115 年 10 月 20 日

項次	檢查項目	內容說明	結果			備註
			是	否	請說明里程位置及異常情形	
1	路面	無明顯滑動、龜裂、傾斜		■	0+700K 2.5K+300	路面龜裂、傾斜
2	邊坡	無崩塌、沈陷、明顯滑動、龜裂、傾斜或危木、危石		■	5K+300 下邊坡崩塌	
3	擋土牆	無明顯滑動、龜裂、傾斜	■			
4	橋樑(橋樑為楠西區公所施設，請配合協巡)	無明顯滑動、龜裂、傾斜	■			0K+445 民生橋、0K+495 樂利橋、2K+100 砰仔寮橋
5	箱涵	無明顯滑動、龜裂、傾斜	■			加強巡查點:**0K+530、1K+090、1K+370、1K+750、2K+850。**
6	地錨、橋樑支承、伸縮縫(橋樑為楠西區公所施設，請配合協巡)	無破裂	■			0K+445 民生橋、0K+495 樂利橋、2K+100 砰仔寮橋
7	橋台、橋墩、翼牆、駁坎(橋樑為楠西區公所施設，請配合協巡)	無基礎裸露情形、凹陷	■			0K+445 民生橋、0K+495 樂利橋、2K+100 砰仔寮橋
8	各種護欄	無損壞殘缺情形	■			
9	路側排水溝、管涵及縱橫向排水等排水設施	無淤積堵塞	■			路側排水溝、管涵及縱橫向排水等排水設施連續大雨後部分淤積
10	行車安全措施	已於適當位置設置警告標誌或反光鏡等措施		■		路側.護欄反光警告標誌少部分損毀

林業及自然保育署嘉義分署林道巡查檢查表

項次	檢查項目	內容說明	結果			備註
			是	否	請說明里程位置及異常情形	
11	生態友善措施 (護坡、橫截溝或集水井等(簡易)動物通道)	動物通道(永久設施)無損壞殘缺情形	■			永久設施:0K+800、1K+(000、100、500、700)、2K+(300、400、550、650、720、850、900、950、990)、3K+(050、110、120、200、220、240、260、295、388、500) 臨時設施:有 *詳「各林道友善措施調查表」
		簡易動物通道(臨時設施)無損壞殘缺情形	■		林道無簡易動物通道(臨時設施)	
12	路殺	無野生動物死亡情形	■			

建議事項:
1. 沿線路側雜草已遮蓋路緣反光標另林道兩側外來入侵種小花蔓澤蘭.香澤蘭帶狀分布數量增加建議移除(尚未移除)。
2. 南山林道 3 期工程位置發現上邊坡滑落路面淤積(尚未移除)
3. 1K+900 新增危木(山黃麻)1 株

巡查人員: 技術士游順同　　主辦: 技士梁雅婷　　工作站主任: 玉井工作站主任莊茵琇

＊ 一般巡查:由分署所轄工作站辦理,每月至少一次。
＊ 特別巡查:由治理科及工作站會同辦理。
＊ 檢查結果如有異常,請即時通報治理科因應處理。
＊ 相關資料:N:\000 嘉義交流區\集水區治理科\00.林道巡查
＊ 每年 5 月及 10 月須彙整簡易動物通道(臨時設施)照片。
＊