美瓏山林道巡查表

巡查人：劉冠宏　　填表日期：115 年 11 月 3 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面	一、0-8.5K	車輛可通行至 15K。	
	二、0K	路面下邊坡施工中。	
	三、15K	路面已崩塌車輛無法通過	目前施工中。
擋土牆	一、0.2K 處	擋土牆均良好。	
	二、0.6K 處	擋土牆均良好。	
	三、約 1.2K 處	攔石網石頭已滿。	須處理。
	四、約 2.6K 處	攔石網均良好。	
	五、2.8 K 處	攔石網均良好。	
	六、4.3 K 處	擋土牆均良好。	
	七、4.5K 處	攔石網均良好。	
	八、8.3K 處	攔石網均良好。	
	九、13K 處	攔石網均良好。	
橋樑	無		
箱涵及攔沙壩	一、11.6K 處	一切正常。	
	二、16.8K 處	道路不通。	
	三、18.7K 處	道路不通。	
	四、21K 處	道路不通。	
地錨	無	無	無
坡面	無	無	無
	無	無	無