大雪山(200)林道巡查表

巡查人：蕭明泉　　填表日期：115 年 11 月 10 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面(坑洞或下陷)	6-48K	1.路面、崩塌處、新生路面坑洞 2.47.8K 新建檔牆內，路面大面積凹陷	1.新增坑洞持續清理修補 2.已提報修繕申請
邊溝(損壞或淤積)	5-50K	落葉枯枝、阻塞邊溝部分及落石堆	俊一持續清理中。
擋土牆	7-39K	正常無異狀	
護欄(損壞)	7-39K	正常無異狀	
邊坡（防落石柵）	7-39K	正常無異狀	
管涵排水設施： 邊溝(損壞或淤積) 橫向溝(損壞或淤積) 箱涵(損壞或淤積) 集水井(損壞或淤積)	5-50K 5-50K 5-50K 無 無	正常無異狀	
橋梁外觀 1. 伸縮縫(明顯錯動) 2. 主體結構(裂縫)	33K 雪山橋	正常無異狀	
牌誌(損壞、歪斜或髒汙），反光鏡	5-50K	正常無異狀	
路殺	5-50K	無路殺	
危木	5-50K	1.31.5K 風倒危木壓高壓線 2.持續觀察枯立危木	1 已完成立即移除
停車格	19-35K	部分停車格護欄線遭人為破壞 4 處	已通報修繕
橫嶺山隧道-(外觀、路面）（高保護）	26.5K	結構外觀正常無異狀	
生物廊道設施(集水井、涵洞等)	28-39K	多處含通淤塞	已完成段部分涵洞阻塞清理作業
其他(標線、防撞桿)	5-50K	正常無異狀	

填表說明：1 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。

2.本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。

3.巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。

4. 各巡查項目之詢查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。

大雪山(200)林道現況照片

照片編號	01	
坐標		
說明	大雪山林道橫嶺山隧道巡查-號誌	
照片編號	02	
坐標		
說明	大雪山林道橫嶺山隧道巡查-燈光-主體	
照片編號	03	
坐標		
說明	大雪山林道，雪山橋查勘	

照片編號	04	
坐標		
說明	大雪山林道，雪山橋查勘	
照片編號	05	
坐標		
說明	大雪山林道，路段多處進行路面、邊溝清理工程施作中	
照片編號	06	
坐標		
說明	大雪山林道，路段多處進行路面、邊溝清理工程施作中	

照片編號	07	
坐標		
說明	大雪山林道，路段多處進行路面、邊溝清理工程施作中	
照片編號	08	
坐標		
說明	大雪山林道，路段多處進行刈草-林道通視-工程施作中	
照片編號	09	
坐標		
說明	大雪山林道，路段多處進行刈草-林道通視-工程施作中	

照片編號	10	
坐標		
說明	大雪山林道路面較大面積凹陷 -47.8K-水坑高於路面 10CM	
照片編號	11	
坐標		
說明	大雪山林道路面較大面積凹陷 -47.8K-水坑高於路面 10CM	
照片編號	12	
坐標		
說明	大雪山林道 18.5K 臨時棄土場，碎石級配分離，開採	

照片編號	13	
坐標		
說明	116 年大雪山林道改善工程專門委員會勘	
照片編號	14	
坐標		
說明	116 年大雪山林道改善工程專門委員會勘	
照片編號	15	
坐標		
說明	116 年大雪山林道改善工程專門委員會勘	

照片編號	16	
坐標		
說明	116 年大雪山林道改善工程專門委員會勘	
照片編號	17	
坐標		
說明	大雪山林道巡視-生物廊道設施（集水井、涵洞）	
照片編號	18	
坐標		
說明	**雪山林道，進行路段多處宿營三日以上車輛紀錄-**	

照片編號	19	
坐標		
說明	雪山林道，進行路段多處宿營三日以上車輛紀錄-	
照片編號	20	
坐標		
說明	雪山林道，進行路段多處宿營三日以上車輛紀錄-	
照片編號	21	
坐標		
說明	雪山林道，進行路段多處宿營三日以上車輛紀錄-	

照片編號	22	
坐標		
說明	雪山林道，進行路段多處宿營三日以上車輛紀錄-	
照片編號	23	
坐標		
說明	雪山林道,路段多處坑洞修補作中-	
照片編號	24	
坐標		
說明	雪山林道，進行路段多處宿營三日以上車輛紀錄-	