西勢山林道巡查表

巡查人： 徐明聖　　填表日期： 115 年 11 月 07 日

巡視日期： 115 年 10 月 29 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果	須處理情況
路面(落石/坑洞)	0-9K	2.6K：較大落石堆，汽車無法通過。	隔日 10/30 廠商即進場清通，已完成處理。
貼壁水泥牆	2.6K、2.7K	未發現異常。	
里程牌	0-8.5K	未發現異常。	
牌誌 (損壞、歪斜或髒汙)	4.8K 雪霸牌	未發現異常。	
危木	0-9K	未發現。	
邊溝(損壞或淤積)		無	
橫向排水溝(損壞或淤積)		無	
箱涵(損壞或淤積)		無	
集水井(損壞或淤積)		無	
橋梁外觀 1. 伸縮縫(明顯錯動) 2. 主體結構(裂縫)		無	
防落石柵(損壞)		無	
護欄(損壞)		無	
路殺		無	
其他(標線、防撞桿)		無	
備註:			

填表說明：

1．各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。

2．本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。

3．巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。

4．各巡查項目之詢查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。

西勢山林道現況照片

<table>
<tr><td>照片編號</td><td>01</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">坐標</td><td>X: -</td></tr>
<tr><td>Y: -</td></tr>
<tr><td>說明</td><td>10/29，2.6K，落石堆，人力清理後汽車免強通過。但隔日 10/30 廠商已來清通，未跟去拍照，但其他同仁有經過回報皆無礙。</td></tr>
<tr><td>照片編號</td><td>02</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">坐標</td><td>X: -</td></tr>
<tr><td>Y: -</td></tr>
<tr><td>說明</td><td>10/30 廠商來清通，到崩壁前汽車可通行。</td></tr>
<tr><td>照片編號</td><td>03</td><td rowspan="4">無</td></tr>
<tr><td rowspan="2">坐標</td><td>X:</td></tr>
<tr><td>Y:</td></tr>
<tr><td>說明</td><td></td></tr>
</table>

照片編號	04	無
坐標	X:	
	Y:	
說明		
照片編號	05	無
坐標	X:	
	Y:	
說明		
照片編號	06	無
坐標	X:	
	Y:	
說明		