大鹿林道巡查表

巡查日期:115 年 10 月 28 日

巡查人：　　填表日期:115 年 10 月 28 日

巡查項目	項目位置狀況(里程)	現場照片	巡查結果	須處理情況
路面	□ 有 □ 無			
擋土牆	■ 有(5.5K) □ 無		擋土牆一處裂縫持續擴大	持續監測觀察
橋樑	■ 有 □ 無(橋梁設施)	    	配合顧問公司(土場橋、鋼便橋)橋樑定期巡檢	詳如顧問公司巡檢報告
箱涵	□ 有 ■ 無		正常	無

地錨	□ 有 ■ 無(地錨設施)		正常	無
坡面	□ 有 ■ 無			
路殺	■ 有(8.9K) □ 無		鼬獾遭路殺	現場拍照記錄，將屍體移至路旁掩埋
其它	□ 有 ■ 無		林道反光鏡毀損傾斜	請廠商協助更新

填表說明：

1. 各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第8點第1項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5.「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的現象。