拉拉山國家森林遊樂區 10 月份林道巡查表

填表日期：115 年 10 月 29 日

巡查日期：115 年 10 月 8 日 29 日

巡查項目	位置(里程)	巡查結果		須處理情況
路面		無		
橋樑		無		
箱涵		無		
4 地錨 一般巡查及特別巡查通用		無		
坡面	0.3K 0.5K 0K+0.03K 桃 116 線+0.02K 0.3K 1.6K 1.76K、1.55K、2.54K	(照片 1)林道上邊坡隨時易崩落石 (照片 2)林道上邊坡隨時易崩落石 (照片 3) 林道候車區上邊坡隨時易崩落石 (照片 4-5) 桃 116 線候車區上邊坡隨時崩落石 (照片 6)上邊坡木護欄損壞 (照片 7)：上邊坡隨時易崩落石 (照片 8.9.10) 上邊坡木護欄損壞		應評估設置適當擋石設施。 建議立即處理
油性油漆繪設		無		
路殺		無		
牌誌				

填表說明：1.各分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。

2.本巡查表得為「農業部林業及自然保育署林道維護管理要點」規定第 8 之一各巡查項目之巡查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。

3.巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。

5.「路殺」定義為道路上的動物因機動車輛的碰撞或碾軋而死亡的。