

大湖溪 林道巡查表

巡查人：

填表日期： 115年5月15日

巡查項目	位置 (里程)	巡查結果	須處理情況
路面	全線 0K+000~4.5K	大湖溪林道路面改善工程已完成林道約 7K 已可全面通行。	
擋土牆	全線 0K+4.5K	有擋土牆設施	
橋樑	1K+100	有橋梁通行良好	
箱涵	全線 0K+000~4K	有箱涵設施	
地錨	全線 0K+000~4K	有地錨設施	
坡面	2.1K	人車均可通行	
路殺	全線 0K+000~9K+500	無路殺情事	



填表說明：

1. 林業及自然保育署新竹分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「林業及自然保育署新竹分署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般
巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之詢查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上動物因機動車輛的碰撞或輾軋而使亡的現象

大湖溪林道 115 年 5 月現場照片

