

八卦力 KahKahoe' an 林道巡查表

巡查人：

填表日期： 115 年 5 月 12 日

巡查項目	位置 (里程)	巡查結果	須處理情況
路面	八卦力林道 0K+000~0K+580。	八卦力林道全線可通行。	
擋土牆	八卦力林道 0K+000~0K+580。	全線無擋土牆設施	
橋樑	八卦力林道 0K+000~0K+580。	全線無橋樑設施	
箱涵	八卦力林道 0K+000~0K+580。	全線無箱涵設施	
地錨	八卦力林道 0K+000~0K+580。	全線無地錨設施	
坡面	八卦力林道 0K+000~0K+580。	八卦力林道坡面良好。	
路殺	八卦力林道 0K+000~0K+580。	無路殺情事	

標誌			林業及自然保育署新竹分署告示牌照片
----	---	--	-------------------

填表說明：

1. 林業及自然保育署新竹分署得視各林道路面及結構物特性，自行補充或刪減巡查項目。
2. 本巡查表得為「林業及自然保育署新竹分署林道維護管理要點」規定第 8 點第 1 項之一般巡查及特別巡查通用。
3. 巡查項目之位置應以道路累計里程填寫。
4. 各巡查項目之詢查結果，儘可能以數字顯現道路或構造物損壞狀況。
5. 「路殺」定義為道路上動物因機動車輛的碰撞或輾軋而使亡的現象

八卦力林道 115 年 5 月份現場照片

